E. Zásady organizace výstavby
E.2. Výkresy
E.2.c) Situace objízdných tras

K.Ú. Dolní Lomná

Index	Změna	Provedl	Datum	Podpis
a				
b				
c				
d				

Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím firmy Ing. Zdeněk Peřík a nesmí být on ani jeho část bez jejího písemného souhlasu upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než těm které vyplývají ze smlouvy o dílo nebo objednávky.

Oskara Motyky 2/2989, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
TEL.: 739 077 722

Ing. Zdeněk Peřík
Projekční a konstrukční kancelář

Objednatel : Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel : Ing. Zdeněk Peřík
Stavba : Odstranění havarijního stavu mostního objektu Glovčín IDČM 704628

Obsah : **E.2.c) SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

Vypracoval	Ing. Šmířák
Projektant	Ing. Šmířák
Ved.projektant	Ing. Peřík
Datum	10/2017
Stupeň	DSP+DPS
Č. zakázky	17-007
Měřítko	1:1000
Kótováno v	
CAD	
Počet A4	

17PE002Zov.03

npor. Mgr. Jiří Beroušek
Digitálně podepsal: npor. Mgr. Jiří Beroušek POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
02.07.2019 12:33:32